


BOA-SKI, INC. LA GUADELOUPE, CTE. FRONTENAC. QUE.

SERVICE BULLETIN

In Order to prevent the steering arm from coming in contact with the hood while turning, on certain models. We are supplying you with an additional stopper which you can install as shown on drawing. This is to replace Bulletin 1S-99-23-037.

1S-07-01-036
1S-07-01-037

DR.
R.H.
GA.
L.H.



BULLETIN DE SERVICE

Pour prévenir que le bras de conduite ne touche à la cabine en tournant, sur certains modèles seulement. Nous vous fournissons des arrêts supplémentaires que vous pouvez installer comme il est démontré le dessin. Ce bulletin remplace le bulletin 1S-99-23-037.