



BOA-SKI INC.

Manufacturiers d'Auto-Neige
Snowmobile Manufacturer

CASE POSTALE - P. O. BOX 7
LA GUADELOUPE, QUE.
FRONTENAC

SERVICE BULLETIN

SUBJECT: Boa Ski MARK II Electric Start.

All 1971 Electric Start model must be checked. If number stamped on starter is 160 003 the starter must be changed for 160 001 as the rotation of the 160 003 is wrong.

BULLETIN DE SERVICE

SUJET: Démarreur Electrique Boa Ski MARK II.

Tous les modèles 1971 ayant un démarreur électrique portant le numéro 160 003 devront être changés pour 160 001. La raison du changement de numéro est que la rotation du 160 003 fonctionne à la renverse.

Le 27 Août 1970.

1S-99-23-029